Следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Ленинском районе

Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели 40-летнего мужчины на станции технического обслуживания в Ленинском районе города Саратова проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 20 мая 2019 года около 16 часов 40-летний владелец станции технического обслуживания, расположенной на Сокурском тракте города Саратова, при помощи аргонной сварки приваривал крышку к топливному баку от грузового автомобиля. Вследствие скопления паров ГМС в емкости бака, в ходе проведения сварочных работ раздался хлопок. Мужчину и топливный бак выбросило ударной волной на улицу. В этот момент в соседнем помещении находились работники станции. Никто из них не пострадал. Они попытались оказать помощь владельцу станции, однако он уже не подавал признаков

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

жизни.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия. В ходе осмотра у погибшего отмечалась патологическая подвижность суставов грудной клетки и нижних конечностей.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Изображения

21 Мая 2019

Адрес страницы: https://saratov.sledcom.ru/news/item/1356411

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области